नेपाल सरकार
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
(हवाई सुरक्षा तथा प्राधिकरण सपरिवेक्षण महाशाखा)

www.tourism.gov.np
४२११७०६, ४२११८०९,
४२११५०९
सचिव :- ४२११८७०
सह-सचिव :- ४२११६६९,
४२११६२०, ४२११६२८,
४२११६२४, ४२११८१८,
४२४७०३७-५ ह.प. मार्फतमात्र
सिंहदरबार, काठमाडौं

"जनतालाई सम्मान र सेवा सुरक्षालाई देवा"

पत्र संख्या :-ह.सु.०७०/७१
च.न २३८

मिति: २०७०।१२।१०

श्री नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण,
प्रधान कार्यालय, बबरमहल ।

श्री नेपाल वायु सेवा निगम,
न्युरोड ।

विषय: **Interim Safety Recommendation** कार्यान्वयन बारे ।

उपयुर्क्त सम्बन्धमा मिति २०७०।११।०४ गते (तद्नुसार 16 February 2014) का दिन काठमाण्डौ-पोखरा- जुम्लाको उडानमा रहेको नेपाल वायुसेवा निगमको ABB-DHC6, Twinotter विमान अर्घाखाँची जिल्लाको डिहिडाँडामा दूर्घटनाग्रस्त भएको सम्बन्धमा जाँचबुझ गरि प्रतिवेदन पेश गर्न नेपाल सरकारको मिति २०७०।११।०५ को निर्णयानुसार गठित जाँचबुझ आयोग, २०७० ले देहाय बमोजिम Interim Safety Recommendation गरेको हुँदा सो सुरक्षा सिफारिस कार्यान्वयन गर्न गराउन हुन नेपाल सरकार (सचिवस्तर)को मिति २०७०।१२।०९ को निर्णयानुसार अनुरोध गरिन्छ ।

Interium Safety Recommendation :
"Operators shall Immediately develop and implement an appropriate surveillance mechanism to ensure the effective monitoring of the flying behaviours of the pilots and their adherence to the SOP including the violation of the VFR rules "

(रामि प्रसाद शर्मा)
शाखा अधिकृत