नेपाल सरकार
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

पत्र संख्याः-
चलानी नं.:-

सिंहदरबार,
काठमाडौं, नेपाल ।

नेपाल सरकार
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाडौं, नेपाल

मितिः २०८१।०६।१६

## विज्ञप्ति

मिति २०८१।०६।११ देखि देशभर भएको अविरल वर्षाबाट विभिन्न स्थानमा भएका भौतिक तथा मानवीय क्षतिका विबरणहरु प्राप्त हुने क्रम जारी छ। यसै क्रममा आज अपरान्ह ५:०० बजेसम्म प्राप्त विद्यालय तथा विश्वविद्यालयतर्फको क्षतिको विवरण तपसिल बमोजिम भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ ।

लक्ष्मीप्रसाद भट्टराई

सहसचिव एवम् प्रवक्ता

## वाढी पहिरोबाट शिक्षा क्षेत्रमा परेको क्षतिको विवरण

| क्र. स. | जिल्ला | स्थानीय तह | विद्यालय | क्षतिको विवरण | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | ललितपुर | गोदावरी नगरपालिका | वागेश्वरी आवि | वागेश्वरी आवि वडा नं १० विद्यालयको एउटा पक्की भवन पहिरोले पुर्णरुपमा ध्वस्त, अर्को भवनमा गम्भिर क्षति । | |
| २ | | गोदावरी नगरपालिका | जनविकास मावि | जनविकास मावि वडा नं १३ सभाहल र कक्षा कोठामा क्षती ग्राउण्ड बगेर गएको । | |
| ३ | | गोदावरी नगरपालिका | वुद्ध मावि | वुद्ध मावि टिकाभैरव वडा नं ९ विद्यालयमा खोला पसेर भवनमा क्षति, कम्पाउण्डवालमा क्षति । | |
| ४ | | गोदावरी नगरपालिका | पथप्रदर्शक मावि | पथप्रदर्शक मावि वडा नं ४ विद्यालय भवन पछाडीको भागमा पहिरो गई विद्यालय भवन अत्यन्त जोखिममा रहेको । | |
| ५ | | गोदावरी नगरपालिका | सरस्वती आवि | सरस्वती आवि शखर्पा वडा नं ६ विद्यालयको मुल भवनको किनारमा पहिरो गई जोखिम । | |
| ६ | | गोदावरी नगरपालिका | नवज्योती मावि | नवज्योती मावि वडा नं १३ कम्पाउण्डवाल भत्केर क्षति, विद्यालय भवन माथिबाट पहिरो गई जोखिम । | |
| ७ | | गोदावरी नगरपालिका | भिमशेन आदर्श मावि | भिमशेन आदर्श मावि वडा नं ७ पहिरोका कारण विद्यालय भवन जोखिममा । | |
| ८ | | गोदावरी नगरपालिका | गणेश आवि | गणेश आवि वडा नं ९ विद्यालय भवन पछाडी पहिरो गई भवन जोखिममा ग्राउण्डमा लेदो जमेको । | |
| ९ | | गोदावरी नगरपालिका | बुद्ध मावि | बुद्ध मावि बाँडेगाउँ वडा नं १४ विद्यालय भवन पछाडी पहिरोगई कक्षाकोठामा क्षति । | |
| १० | | गोदावरी नगरपालिका | उदयखर्क मावि | उदयखर्क मावि वडा नं १० विद्यालय भवन नजिक पहिरो गई भवन तथा खानेपानी ट्याँकी जोखिममा । | |
| ११ | तनहुँ | बन्दीपुर गापा | पवित्रा मा.वि. डुम्रे | प्रहरी मुचुल्का र विद्यालयको निवेदन अनुसार विद्यालयबाट क्याम्पसतिर जाने बाटो कम्पाउण्ड वाल र शौचालय समेत पहिरो गई क्यान्टीन पनि धरापमा परेको । | |
| १२ | | बन्दीपुर गापा | सेती गङ्गा आ.वि. खहरे | घेरा पर्खाल करिव ५० मिटर र खेलमैदान पूर्णरुपमा पहिरो गई क्षति पुगेको, बाटो बाढीले लगेर विद्यालयसम्म जान र क्षति मूल्यांकन गर्नसक्ने अवस्था नरहेको। | |

लक्ष्मीप्रसाद भट्टराई
सहसचिव

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| १३ | | घिरिङ गापा | कालिकादेवी आ.वि. | विद्यालयको भवन तथा शौचालयको माथिबाट पहिरो खसी क्षति भएको। | |
| १४ | | घिरिङ गापा | चन्द्रज्योति मा.वि. | विद्यालयको खेलमैदान भासिएको तथा विद्यालय भवन पछाडीबाट पहिरो खसेको | |
| १५ | | भिमाद नगरपालिका | बालविकास मा.वि. टेक्रे | आठकोठे शौचालय पहिरो गै पूर्णरुपमा क्षति पुगेको, मूल्यांकन प्राप्त नभैसकेको। | |
| १६ | काभ्रे | बेथानचोक गाउँपालिका | ज्ञानज्योति प्रावि | ज्ञानज्योति प्रावि एउटा ट्रस भवन पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त। | |
| १७ | | बेथानचोक गाउँपालिका | कालिका मावि | २ वटा भवन र शौचालय बाढीले बगाएको। | |
| १८ | | बेथानचोक गाउँपालिका | सीता प्रावि/ भूमिमाता मा वि | सीता प्रावि घेराबार बगाएको भूमिमाता मावि विद्यालय कम्पाउण्ड वाल र ३ वटा कक्षाकोठा पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त। | |
| १९ | | बेथानचोक गाउँपालिका | बालहित प्रावि | बालहित प्रावि एउटा कक्षाकोठा र घेराबार क्षतिग्रस्त भएको। | |
| २० | | रोशी गाउँपालिका | देविश्वरी प्रावि | देविश्वरी प्रावि रोशि ८ किर्दास बाढि पसेर पुरेको, पुर्ण क्षति। | |
| २१ | | रोशी गाउँपालिका | अमरनाथ प्रावि | अमरनाथ प्रावि रोशि ७ परिसर कम्पाउण्ड सहित कटान। | |
| २२ | | रोशी गाउँपालिका | मंगल जनविजय मावि | मंगल जनविजय मावि रोशी ९ मंगलटार विद्यालय परिसरमा बाढी पसेर कम्पाउण्ड वाल बगाएको, गेट नष्ट भएको तथा परिसर क्षति। | |
| २३ | | रोशी गाउँपालिका | पञ्चकन्या मावि | पञ्चकन्या मावि रोशी १० वाल्टिङ विद्यालयमा बाढि पसेर क्षति। | |
| २४ | | रोशी गाउँपालिका | शान्तिबुद्ध प्रावि | शान्तिबुद्ध प्रावि रोशी ११ खोला कटानका कारण जोखिम | |
| २५ | | रोशी गाउँपालिका | ज्वालादेवी प्रावि | ज्वालादेवी प्रावि रोशी ४ खोला कटानका कारण जोखिम अवस्थामा रहेको। | |
| २६ | | रोशी गाउँपालिका | भिमेश्वर मावि | भिमेश्वर मावि रोशी ११ विद्यालयको सपोर्ट वाल क्षति। | |
| २७ | | रोशी गाउँपालिका | भुमेस्थान मावि | भुमेस्थान मावि रोशी ५ कक्षाकोठामा भल पसी क्षति, भएको तथा भवन मुनिबाट पहिरो खसी भवन समेत चर्किएको। | |
| २८ | | रोशी गाउँपालिका | विद्याविकास प्रावि | विद्याविकास प्रावि रोशी ५ कक्षाकोठा सहित विद्यालय परिसर पुरिएको। | |
| २९ | | रोशी गाउँपालिका | महाभारत प्रावि | महाभारत प्रावि रोशी १० विद्यालय भवनमा पहिरो पसी एउटा कक्षाकोठा पुरेको, विद्यालय कम्पाउण्ड बगाएको। | |
| ३० | | रोशी गाउँपालिका | ज्वालादेवी प्रावि | ज्वालादेवी प्रावि रोशी ४ मा अध्ययनरत २ जना विद्यार्थी सहित ५ जना एकै परिवारका सदस्य मृत्यु। | |
| ३१ | | रोशी गाउँपालिका | श्री भुमेस्थन प्रा वि | श्री भुमेस्थन प्रा वि रोशी -३ मस्याङ्गि पहिरोले विद्यलय कम्पाउण्ड र कक्षाकोठा पुरेर पुर्ण क्षति भएको। | |

लक्ष्मीप्रसाद भट्टराई
सहसचिव

नेपाल सरकार
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाडौं, नेपाल

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ३२ | | रोशी गाउँपालिका | श्री भुमेस्थान प्रा वि | श्री भुमेस्थान प्रा वि रोशी-९ सल्लेनी पहिरोले विद्यालय भवन आंशिक पुरेको तथा विद्यालय मुनिबाट झरेको पहिरोले विद्यालय भवनको जग सहित लग्दा विद्यालय भवन जोखिमपूर्ण रहेको। | |
| ३३ | | पनौती नगरपालिका | फुलचोकी आ. वि. | खानेपानीको पाइपलाइन पूर्ण रुपमा नष्ट भएको, विद्यालयको चौरमा ठाउँ ठाउँमा चिरा परी कुनै पनि बेला विद्यालयमा ठूलो पहिरो जान सक्ने अवस्था रहेको, बालबालिकालाई दिवा खाजा पकाउने र खुवाउने भाँडाकुँडा र ग्याँस सिलिन्डर समेत बगाएको, विद्यालयको डेक्स, बेन्चहरु र दराज समेत पहिरोले बगाएको। | |
| ३४ | | पनौती नगरपालिका | ग्रामोदय आ वि. | विद्यालयको एउटा भवनको करेसा भरि पहिरो भरिएर भवन नै जोखिममा रहेको। | |
| ३५ | | पनौती नगरपालिका | लड्ड्केश्वर आ.वि. नेपाने | विद्यालयको शौचालयको पुरै भाग चर्किएको र एउटा कक्षा कोठा माथि माटोले पुरिएको। | |

लक्ष्मीप्रसाद भट्टराई
सहसचिव