

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा मिति २०८२ भाद्र २४ गते Gen Z को प्रदर्शनको क्रममा आगजनी तथा तोडफोडबाट भएको क्षतिको प्रारम्भिक विवरण (मन्त्रालयको मात्र)

सि.नं	सवारीको किसिम	सवारी नम्बर	सवारी रहेको स्थान	सवारीको अवस्था	क्षतिको विवरण	कैफियत
1	चार पाङ्ग्रे	प्र०३-०१-०२ झ ५२३१	सडक विभाग	क्षति भएको	पूर्ण रुपमा जलेको	ईलेक्ट्रीक
2	चार पाङ्ग्रे	BAD 9574	सडक बिभाग	क्षति भएको	पूर्ण रुपमा जलेको	
3	चार पाङ्ग्रे	BAA 5516	भवन विभाग	क्षति भएको	पूर्ण रुपमा जलेको	
4	चार पाङ्ग्रे	BAA 6264	मन्त्री क्वाटर	क्षति भएको	पूर्ण रुपमा जलेको	
5	चार पाङ्ग्रे	बाप्र०१-००२झ ७०४४	सिंहदरवार भित्र	क्षति भएको	पूर्ण रुपमा जलेको	सडक विभागको
6	चार पाङ्ग्रे	BAB 9245	मन्त्री निवास	क्षति भएको	पूर्ण रुपमा जलेको	
7	चार पाङ्ग्रे	BAA 9613	भवन विभाग	क्षति भएको	पूर्ण रुपमा जलेको	
8	चार पाङ्ग्रे	BAA 9374	भवन विभाग	क्षति भएको	पूर्ण रुपमा जलेको	
9	चार पाङ्ग्रे	BAAB 5504	सिंहदरवार भित्र	क्षति भएको	पूर्ण रुपमा जलेको	
10	चार पाङ्ग्रे	बा २ झ ६८०१	मन्त्री क्वाटर	क्षति भएको		स्थलगत निराक्षण गन नदिएकोले एकिन गर्न नसकिएको
11	चार पाङ्ग्रे	बा २ झ १०८९	मन्त्री क्वाटर	क्षति भएको		
12	दुई पाङ्ग्रे	बा २ ब ४०६८	सिंहदरवार भित्र	अवस्था पत्ता नलागेको	राखेको ठाउमा छैन	
13	दुई पाङ्ग्रे	बा प्र ०२-०१ब ५९८१	सिंहदरवार भित्र	क्षति भएको	पूर्ण रुपमा जलेको	जिन्सी शाखाबाट जानकारी प्राप्त
14	दुई पाङ्ग्रे	बा २-ब ३५५६	सिंहदरवार भित्र	क्षति भएको	पूर्ण रुपमा जलेको	
15	दुई पाङ्ग्रे	बा २ ब ७८२	यातायात व्य विभाग	क्षति भएको	पूर्ण रुपमा जलेको	
16	दुई पाङ्ग्रे	बा.प्र०२-००१-ब-५५९८	सिंहदरवार भित्र	अवस्था पत्ता नलागेको	राखेको ठाउमा छैन	
17	दुई पाङ्ग्रे	बा प्र ०२ ००१ ब ६७८९	सिंहदरवार भित्र	क्षति भएको	पूर्ण रुपमा जलेको	
18	दुई पाङ्ग्रे	बा २ ब ४०४७	सिंहदरवार भित्र	क्षति भएको	पूर्ण रुपमा जलेको	
19	दुई पाङ्ग्रे	बा२ ब ७९०८	सिंहदरवार भित्र	क्षति भएको	पूर्ण रुपमा जलेको	
20	दुई पाङ्ग्रे	बा २ ब ३०९६	सिंहदरवार भित्र	क्षति भएको	पूर्ण रुपमा जलेको	
21	दुई पाङ्ग्रे	बा २ ब ३१०३	सिंहदरवार भित्र	क्षति भएको	पूर्ण रुपमा जलेको	
22	दुई पाङ्ग्रे	लु १ ब २८३	सिंहदरवार भित्र	क्षति भएको	पूर्ण रुपमा जलेको	थन्कीएको
23	दुई पाङ्ग्रे	बा १ ब ९६६७	सिंहदरवार	क्षति भएको	पूर्ण रुपमा जलेको	
24	दुई पाङ्ग्रे	बा.प्र २-००१-ब ५१२१	सिंहदरवार भित्र	क्षति भएको	पूर्ण रुपमा जलेको	
25	दुई पाङ्ग्रे	बाप्र ३ ब ३६४२	सिंहदरवार भित्र	तोडफोड भएको	आंशिक रुपमा क्षति	
26	दुई पाङ्ग्रे	बा १ ब ९४४१	सडक विभाग	क्षति भएको	पूर्ण रुपमा जलेको	सम्बन्धित कर्मचारीबाट मौखिक जानकारी प्राप्त
27	दुई पाङ्ग्रे	बा २ ब ७२७७	सिंहदरवार भित्र	क्षति भएको	पूर्ण रुपमा जलेको	
28	दुई पाङ्ग्रे	बा २ ब २४०४	मन्त्री क्वाटर	क्षति भएको	पूर्ण रुपमा जलेको	
29	दुई पाङ्ग्रे	बा प्र०२-००१ ब ६३९२	सिंहदरवार भित्र	क्षति भएको	पछाडिको भाग जलेको	
30	दुई पाङ्ग्रे	बा प्र०२-००१ ब ५५९९ (०	सिंहदरवार भित्र	क्षति भएको	एकापट्टीको भाग जलेको	
31	दुई पाङ्ग्रे	बा १ ब ८१८५	सिंहदरवार भित्र	क्षति भएको	आंशिक रुपमा जलेको	बनाउन मिल्ने
32	दुई पाङ्ग्रे	बा २ ब ७२७३	सडक विभाग	क्षति भएको	अगाडिको भाग जलेको	
33	दुई पाङ्ग्रे	BAA 3458	सिंहदरवार भित्र	क्षति भएको	अगाडिको भाग जलेको	
34	दुई पाङ्ग्रे	बा प्र ०२-००१ ब ६७९९	सिंहदरवार भित्र	क्षति भएको	अगाडिको भाग (हेड लाईट), बायाँ भाग, सिट आंशिक जलेको	स्टार्ट भएको
35	दुई पाङ्ग्रे	बा २ ब ४००९	सिंहदरवार बाहिर	क्षति भएको	सामान्य जलेको	
36	चार पाङ्ग्रे	BAA 5515	सिंहदरवार भित्र	तोडफोड भएको	सबै शिसा फुटेको	
37	चार पाङ्ग्रे	BAA 5508	सिंहदरवार भित्र	तोडफोड भएको	सबै शिसा फुटेको	
38	चार पाङ्ग्रे	बा.प्र २५ च १०४७	घर जाने क्रममा	तोडफोड भएको	सिसामा क्षति	
39	चार पाङ्ग्रे	BAB 9575	सिंहदरवार भित्र	तोडफोड भएको	सिशाहरु फुटेको	
40	चार पाङ्ग्रे	प्र ३-०१-०२ झ ५२३२	सिंहदरवार भित्र	तोडफोड भएको	सिशाहरु फुटेको, वाईपर रड, एसिडी फुटेको	
41	चार पाङ्ग्रे	BAB 9250	सिंहदरवार भित्र	तोडफोड भएको	अगाडी र दुई झ्यालको सिसा फुटेको	
42	चार पाङ्ग्रे	BAB 3856	सिंहदरवार भित्र	तोडफोड भएको	अगाडी पछाडी र एउटा झ्याल बााहेक सबै सिसा फुटेको	

43	चार पाङ्ग्रे	BAA 4626	सिंहदरवार भित्र	तोडफोड भएको	अगाडी पछाडी र तीनवटा झ्यालको सिसा फुटेको	
44	चार पाङ्ग्रे	BAA 4641	सिंहदरवार भित्र	तोडफोड भएको	पुरै शिसा फुटेको	
45	चार पाङ्ग्रे	बा २ झ २९६८	कानून मन्त्रालयमा	तोडफोड भएको	डिक्की कुच्चेको	
46	चार पाङ्ग्रे	BAB 1634	सिंहदरवार भित्र	तोडफोड भएको	गाडिको सबै सिसा फुटेको	सम्बन्धित कर्मचारीबाट
47	चार पाङ्ग्रे	BAA 7615	सिंहदरवार भित्र	तोडफोड भएको	गाडिको सबै सिसा फुटेको	मौखिक जानकारी
48	चार पाङ्ग्रे	BAA 4647	सडक बोर्ड	तोडफोड भएको	अगाडी र दुई झ्यालको सिसा फुटेको	थन्कीएको
49	चार पाङ्ग्रे	BAA 6262	सिंहदरवार भित्र	तोडफोड भएको	पछाडी र दुई झ्यालको सिसा फुटेको	
50	चार पाङ्ग्रे	बा.प्र.०१-००२ झ ५७३६	सिंहदरवार भित्र	तोडफोड भएको	अगाडी, पछाडिको सिसा र एकवटा झ्यालको सिसा फुटेको	
51	चार पाङ्ग्रे	BAA 9692	सिंहदरवार भित्र	तोडफोड भएको	सबै सिसा फुटेको	
52	दुई पाङ्ग्रे	AAA 5642	सिंहदरवार भित्र	क्षति भएको	पूर्ण रुपमा जलेको	
53	दुई पाङ्ग्रे	बा.प्र.०२-००१ ब ५१२०	सिंहदरवार भित्र	तोडफोड भएको	अगाडी पछाडी साईडको भाग तोडफोड र आंशिक जलेको	
54	चार पाङ्ग्रे	BAA 8358				खोज्नुपर्ने
55	चार पाङ्ग्रे	BAA 6360				
56	चार पाङ्ग्रे	बा १४ च ६९८२	भवन विभाग	तोडफोड भएको	सम्पूर्ण सिसा फुटाई बडी तोडफोड बाट क्षति भएको	निजी सवारी
57	दुई पाङ्ग्रे	प्र३-०२-००१ प ५८२५	सिंहदरवार भित्र	क्षति भएको	पूर्ण रुपमा जलेको	निजी स्कुटर
58	दुई पाङ्ग्रे	बा प्र ०२-५० प ३८५५	सिंहदरवार भित्र	क्षति भएको	पूर्ण रुपमा जलेको	निजी स्कुटर
59	चार पाङ्ग्रे	बा १ झ ९६१६	सिंहदरवार भित्र	तोडफोड	पछाडी र तीन झ्यालको सिसा फुटेको	जिन्सी शाखाबाट
60	चार पाङ्ग्रे	बा १ ज १४४५	सिंहदरवार भित्र	तोडफोड	पछाडी र तीन झ्यालको सिसा फुटेको	जानकारी प्राप्त

सवारीको अवस्था	सवारीको किसिम		एकिन नभएको	जम्मा
	दुई पाङ्ग्रे	चार पाङ्ग्रे		
पूर्ण जलेको	17	11	2	30
आंशिक जलेको	7	0		7
कुल जलेको	24	11		37
तोडफोड भएको	2	18		20
	26	29		57

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भएको जिन्सी सम्पत्तीको क्षतिको विवरण

क्र.स.	सामानको विवरण	ईकाई	परिणाम	कैफियत
क.	कर्मचारी प्रशासन शाखा (कम्प्यूटर अपरेटरको कोठा)			
1	डेक्सटप कम्प्यूटर सेट (Dell)	सेट	एक	
2	प्रिन्टर	संख्या	एक	
3	कम्प्यूटर टेवल	संख्या	एक	
4	अफिस टेवल	संख्या	एक	
5	रिभलिभङ्ग कुर्सी	संख्या	दुई	
6	सोफा सेट	सेट	एक	
7	स्ट्याण्ड पङ्खा	संख्या	एक	
8	कोठाको झ्याल	संख्या	एक	
ख.	यातायात व्यवस्था शाखा			
1	शौचालयको झ्याल	संख्या	एक	
ग.	चालक आराम कक्ष (टहरा)			

1	पानी राख्ने टुल	संख्या	एक	
2	वाल फ्यान	संख्या	दुई	
3	राउण्ड टेवल	संख्या	एक	
4	कुर्सी	संख्या	छ	
5	सोफा	सेट	तीन	
6	टि टेबल	संख्या	दुई	
7	गलैचा	संख्या	एक	
8	छेकवार	संख्या	एक	
9	टिनको छाएको र प्रिफ्यावको पर्खाल भएको बन्या	संख्या	एक	
घ.	खुला टहरोमा भएको क्षति			
1	कर्नर टेबल	संख्या	एक	
2	अफिस टेवल	संख्या	चार	
3	फाइल क्याबिनेट	संख्या	पाँच	
4	रिभलिभिङ्ग कुर्सी	संख्या	पाँच	
5	कुर्सी	संख्या	पन्ध्र	
6	सोफा	सेट	एक	
7	हवाईट बोर्ड	संख्या	दुई	
8	सूचना पाटी	संख्या	दुई	
9	स्टुल	संख्या	दश	
10	झण्डा स्थाण्ड	संख्या	दुई	
11	स्ट्याण्ड पङ्खा	संख्या	एक	
12	दोश्रो तलाको झ्यालको सिसा	सेट	एक	
13	सचिवज्यूको बैठक कोठाको झ्यालको सिसा	सेट	एक	
14	मूल ढोकाको र स्टोर कोठाको झ्यालको	सेट	दुई	
15	टहरो	संख्या	एक	
ङ.	निर्माण व्यवसाय प्रवर्द्धन शाखा (शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग परिसर)			
1	पाँच वटा कोठाको झ्यालमा क्षति	सेट	पाँच	
2	कम्प्यूटरको सि.पि.यू.	संख्या	एक	चोरी भएको